

Veiligheid

Geen specifieke risico's

Opmerking : Voer de metaaldetectietest enkel uit wanneer de **buffer laag** is. Vermijd zo onnodig verlies.

Stappenplan

1. Plaats al draaiend het testpakje op het aanvoerbandje. Dit doe je door een pakje weg te duwen en het testpakje in de plaats te leggen. Voor de test waarbij de 3 testpakjes onmiddellijk na elkaar dienen gelegd te worden is het gemakkelijker om stil te leggen.
Controleer alvorens of de testpakjes overeenstemmen met het product.
2. Leg het testpakje zo exact mogelijk op de plaats als het weggenomen pakje. Kijk zeker na of het testpakje uitgeworpen is en niet doorgaat. Belangrijk is dat het testpakje voor de fotocel neergelegd wordt. Enkel dan kan het testpakje gedetecteerd en uitgeworpen worden.



3. Haal de uitgeworpen pakjes uit het opvangbakje en tel deze. Sluit het opvangbakje goed af. Controleer nogmaals of de 3 testpakjes aanwezig zijn
4. Leg de uitgeworpen pakjes op de voorziene plaats. In het groene verzamelbakje op de blauwe tafelkar. Op het einde van de ploeg worden deze van alle cavanna's verzameld.



5. Noteer de uitgevoerde test en het aantal uitgeworpen pakjes in het metaaldetectieboek.

The image shows a metal detection control sheet (metaaldetectieboek) with a grid for recording test results. The grid has columns for 'Ja' (Yes) and 'Nee' (No) for various tests. Below the grid, there are sections for 'Opmerkingen' (Remarks) and 'Test 1, 2 en 3 worden uitgevoerd op alle 3-pakjes' (Tests 1, 2, and 3 are performed on all 3-packs). The sheet also includes a section for 'Buiten de controle' (Outside control) and a section for 'Test 1, 2 en 3' with checkboxes for 'Ja' and 'Nee'.